


耐熱温度180°C以下。安全電流5A。



上記記載寸法の単位はmm。先端形状の詳細寸法は先端形状別一覧表(P262～)のCPUE15、CPUE20を参照(CPUEシリーズとしての記載はありません)。

コントクトプローブ種類	スプリング圧力記号	移動距離 (mm)	スプリング定数 (g/mm)	初接触圧 (g)	2/3圧縮 (g)	全圧縮 (g)
CPUE15	SPUS	4.9	33	66	174	228
CPUE20	SPUH	4.6	51	88	244	323

使用方法	適合アダプターソケット (サイズ)	電線の接続方法	適合ターミナル	参考圧入穴径	最小取付間隔
コントクトプローブのみ	—	—	TA20T (圧着) TA20S TA20P	1.99~2.0	2.5
コントクトプローブ + アダプターソケット	 AS-20B(9) AS-S-20B(9) (R=9, V=2.8, X=2.4)	<ul style="list-style-type: none"> ターミナルTA20T TA20S TA20P ターミナル付電線 (TA20(S)FF10L50(A)) (TA20(S)FF20L50(A)) ピンに直接半田付け 	 TA20S (半田付) TA20P (圧着)	2.43~2.47	3.0

AS-S-20BはAS-20Bよりも保持力の強い強圧型アダプターソケットです。詳細はP20～を参照ください。
ターミナル、ターミナル付電線、フレキシブル電線の詳細はP22～を参照ください。

注意1：アダプターソケットに電線を接続した場合は、測定値が温度変化によって大幅に変動します。コントクトプローブに電線を直接つなげてください。
このページ記載のピンでは測定が困難な、より精密な測定を必要とする場合は同軸型コントクトプローブをご検討ください(P241～参照)。
但し、耐熱仕様特注品となります。


注意2：参考圧入穴径はあくまでも、参考の数値です。必ず試し穴をあけて最適な工具径と穴径を決めてください。

注意3：使用条件によっては、アダプターソケットよりピンが脱落する場合があります。この場合は、ネジ固定式コントクトプローブCPUEM15、CPUEM20(P214参照)をご検討ください。高温下では、保持力が低下します。

注意4：高温下で使用した場合、ターミナルの保持力が低下することがあります。ターミナルは消耗品と考えてください。


注意5：0°C以下で使用する場合は、結露に注意してください。結露が氷結した場合は、ピンや被測定物を破損することになります。

耐熱温度180°C以下。安全電流5A。



上記記載寸法の単位はmm。先端形状の詳細寸法は先端形状別一覧表(P262～)のCPUE25を参照(CPUEシリーズとしての記載はありません)。

コンタクトプローブ種類	スプリング圧力記号	移動距離 (mm)	スプリング定数 (g/mm)	初接触圧 (g)	2/3圧縮 (g)	全圧縮 (g)
CPUE25	SPUS	5	37	81	204	265
	SPUH	4.5	93	121	370	540

使用方法	適合アダプターソケット (サイズ)	電線の接続方法	適合ターミナル	参考圧入穴径	最小取付間隔
コンタクトプローブのみ	—		TA30T (圧着) TA25S	2.39～2.4	3.5
コンタクトプローブ + アダプターソケット	 AS-30(9) AS-S-30(9) (R=9, V=3, X=2.7)	<ul style="list-style-type: none"> ターミナルTA30T TA25S ターミナル付電線 (TA30(S)FF10L50(A)) (TA30(S)FF20L50(A)) ピンに直接半田付け 	TA25S (半田付) 	2.73～2.77	3.5

AS-S-30はAS-30よりも保持力の強い強圧型アダプターソケットです。詳細はP20～を参照ください。
ターミナル、ターミナル付電線、フレキシブル電線の詳細はP22～を参照ください。

注意1：アダプターソケットに電線を接続した場合は、測定値が温度変化によって大幅に変動します。コンタクトプローブに電線を直接つなげてください。

このページ記載のピンでは測定が困難な、より精密な測定を必要とする場合は同軸型コンタクトプローブをご検討ください(P241～参照)。

但し、耐熱仕様特注品となります。

注意2：参考圧入穴径はあくまでも、参考の数値です。必ず試し穴をあけて最適な工具径と穴径を決めてください。

注意3：使用条件によっては、アダプターソケットよりピンが脱落する場合があります。この場合は、ネジ固定式コンタクトプローブCPUEM25(P215参照)をご検討ください。

高温下では、保持力が低下します。

注意4：高温下で使用した場合、ターミナルの保持力が低下することがあります。ターミナルは消耗品と考えてください。

注意5：0°C以下で使用する場合は、結露に注意してください。結露が氷結した場合は、ピンや被測定物を破損することになります。