



耐熱温度150°C以下。安全電流0.8A。



上記記載寸法の単位はmm。先端形状の詳細寸法は先端形状別一覧表（P262～）のCPU6を参照（CPUシリーズとしての記載はありません）。

コンタクトプローブ種類	スプリング圧力記号	移動距離 (mm)	スプリング定数 (g/mm)	初接触圧 (g)	2/3圧縮 (g)	全圧縮 (g)
CPU6	SPUS	3.4	25	25	81	110
	SPUH	3	70	25	165	235

使用方法	適合アダプターソケット（サイズ）	電線の接続方法	適合ターミナル	参考圧入穴径	最小取付間隔
コンタクトプローブのみ	_____			0.5	0.8
コンタクトプローブ + アダプターソケット	 AS-6(9) (R=9, V=0.8, X=0.7)	ピンに直接半田付け	_____	0.7~0.71	1.0


注意1：アダプターソケットに電線を接続した場合は、測定値が温度変化によって大幅に変動します。コンタクトプローブに電線を直接つなげてください。

注意2：参考圧入穴径はあくまでも、参考の数値です。必ず試し穴をあけて最適な工具径と穴径を決めてください。

注意3：使用条件によっては、アダプターソケットよりピンが脱落する場合があります。高温下では、保持力が低下します。


注意4：0°C以下で使用する場合は、結露に注意してください。結露が氷結した場合は、ピンや被測定物を破損することになります。

耐熱温度150°C以下。安全電流1A。



上記記載寸法の単位はmm。先端形状の詳細寸法は先端形状別一覧表(P262~)のCPU8を参照(CPUシリーズとしての記載はありません)。

コンタクトプローブ種類	スプリング圧力記号	移動距離 (mm)	スプリング定数 (g/mm)	初接触圧 (g)	2/3圧縮 (g)	全圧縮 (g)
CPU8	SPUS	4.2	20	35	85	120
	SPUH	4	41	45	169	210

使用方法	適合アダプターソケット (サイズ)	電線の接続方法	適合ターミナル	参考圧入穴径	最小取付間隔
コンタクトプローブのみ	—	—	—	0.6	1.0
コンタクトプローブ + アダプターソケット	 AS-8(9) (R=9, V=1.1, X=0.85)	・ピンに直接半田付け	—	0.85~0.86	1.2

注意1：アダプターソケットに電線を接続した場合は、測定値が温度変化によって大幅に変動します。コンタクトプローブに電線を直接つなげてください。

注意2：参考圧入穴径はあくまでも、参考の数値です。必ず試し穴をあけて最適な工具径と穴径を決めてください。

注意3：使用条件によっては、アダプターソケットよりピンが脱落する場合があります。高温下では、保持力が低下します。


注意4：0°C以下で使用する場合は、結露に注意してください。結露が氷結した場合は、ピンや被測定物を破損することになります。

CPU10 <1>

CPU10 <0.8>

CPU10 <1.5>

耐熱温度150°C以下。安全電流2A。



上記記載寸法の単位はmm。先端形状の詳細寸法は先端形状別一覧表(P262~)のCPU10を参照(CPUシリーズとしての記載はありません)。

コンタクトプローブ種類	スプリング圧力記号	移動距離 (mm)	スプリング定数 (g/mm)	初接触圧 (g)	2/3圧縮 (g)	全圧縮 (g)
CPU10<0.8><1><1.5>	SPUS	5	16	27	80	107
	SPUH	4.2	37	45	150	200

使用方法	適合アダプターソケット (サイズ)	電線の接続方法	適合ターミナル	参考圧入穴径	最小取付間隔
コンタクトプローブのみ	_____		TA10S (半田付)	0.85	CPU10<0.8> → 1.25 CPU10<1> → 1.8 CPU10<1.5> → 1.8
コンタクトプローブ + アダプターソケット	AS-10<9> (R=9, V=1.3, X=1.08)	・ターミナルTA10S TA10P ・ピンに直接半田付け	TA10P (圧着)	1.09~1.1	CPU10<0.8> → 1.5 CPU10<1> → 1.5 CPU10<1.5> → 1.8

ターミナル、ターミナル付電線、フレキシブル電線の詳細はP22~を参照ください。

注意1：アダプターソケットに電線を接続した場合は、測定値が温度変化によって大幅に変動します。コンタクトプローブに電線を直接つなげてください。

注意2：参考圧入穴径はあくまでも、参考の数値です。必ず試し穴をあけて最適な工具径と穴径を決めてください。

注意3：使用条件によっては、アダプターソケットよりピンが脱落する場合があります。この場合は、ネジ固定式コンタクトプローブCPUM10(P212参照)をご検討ください。
高温下では、保持力が低下します。

注意4：高温下で使用した場合、ターミナルの保持力が低下することがあります。ターミナルは消耗品と考えてください。

注意5：0°C以下で使用する場合は、結露に注意してください。結露が氷結した場合は、ピンや被測定物を破損することになります。