

耐熱温度100℃以下。安全電流7A。





上記記載寸法の単位はmm。

先端形状の詳細寸法は先端形状別一覧表 (P262~) をご覧ください。

| コンタクトプローブ種類 | スプリング圧力記号 | 移動距離(mm) | スプリング定数 (g/mm) | 初接触圧(g) | 2/3圧縮 (g) | 全圧縮 (g) |
|-------------|-----------|----------|----------------|---------|-----------|---------|
| | SPS | 4.9 | 32 | 110 | 210 | 270 |
| CP35SB | SPL | 5.4 | 11.5 | 32.5 | 75 | 95 |
| CPR35S | SPH | 4.1 | 53 | 230 | 375 | 445 |
| | SPH1 | 3.2 | 170 | 500 | 860 | 1,050 |

| 使用方法 | 適合アダプターソ | ケット (サイズ) | 電線の接続方法 | 適合ターミナル | 参考圧入穴径 | 最小取付間隔 |
|-----------------------------|----------|--|--|-------------|-----------|--------|
| コンタクトプローブのみ | | | | | 2.89~2.9 | 4.0 |
| | α | AS-35(9) AS-S-35(9) (R=9, V=3.5, X=3.2) | ・ターミナルTA35T ・ターミナル付電線 (TA35 (S) FF30L50 (A)) ・ビンに直接半田付け | * * * | | |
| | +v+ | AS-35(20) AS-S-35(20) (R=20, V=3.5, X=3.2) | · ・アダプターソケットに半田付け | TA35T (圧着) | | |
| コンタクトプローブ + アダプターソケット | | AS-35(23) AS-S-35(23) (R=23, V=3.5, X=3.2) | · / y / y · / / / / / / / / / / / / / / | 1000 | 3.23~3.27 | 4.0 |
| | +v+ | AS-35T AS-S-35T (R=28, V=3.5, X=3.2) y=5, z=1.5 | ・ターミナルTA35T ・ターミナル付電線 (TA35 (S) FF30L50 (A)) | | | |
| | | AS-35LT AS-S-35LT (R=30, V=3.5, X=3.2) y=9.7, z=2 | ・ターミナルTA40TC | TA40TC (圧着) | | |


注意 1:精密な抵抗測定に使用する場合は、コンタクトプローブに電線を直接つなげてください。アダプターソケットに電線を接続した場合は測定値が変動しやすくなります。 このページ記載のピンでは測定が困難な、より精密な測定を必要とする場合は同軸型コンタクトプローブもしくは2軸型コンタクトプローブをご検討ください(P239~参照)。

ターミナル、ターミナル付電線、フレキシブル電線の詳細はP22~を参照ください。

注意2:参考圧入穴径はあくまでも、参考の数値です。必ず試し穴をあけて最適な工具径と穴径を決めてください。

注意3:使用条件によっては、アダプターソケットよりピンが脱落する場合があります。この場合はネジ固定式コンタクトプローブCPM35S (P161参照) をご検討ください。

耐熱温度100℃以下。安全電流7A。



上記記載寸法の単位はmm。

先端形状の詳細寸法は先端形状別一覧表 (P262~) をご覧ください。

| コンタクトプローブ種類 | スプリング圧力記号 | 移動距離(mm) | スプリング定数 (g/mm) | 初接触圧(g) | 2/3圧縮 (g) | 全圧縮(g) |
|-------------|-----------|----------|----------------|---------|-----------|--------|
| | SPS | 5.7 | 32 | 85 | 205 | 265 |
| CP35P | SPL | 5.8 | 9 | 50 | 85 | 100 |
| CP35S | SPH | 4.9 | 53 | 185 | 355 | 445 |


| 使用方法 | 適合アダプターソ | ケット(サイズ) | 電線の接続方法 | 適合ターミナル | 参考圧入穴径 | 最小取付間隔 |
|-----------------------------|----------|--|---|-------------|-----------|------------------------|
| コンタクトプローブのみ | <u></u> | | | | 2.39~2.4 | CP35P→3.5 CP35S→4.0 |
| | α 0 x | AS-30(9) AS-S-30(9) (R=9, V=3, X=2.7) | ・ ターミナルTA35T ・ ターミナル付電線 (TA35 (S) FF30L50 (A)) ・ ピンに直接半田付け | | | |
| コンタクトプローブ + アダプターソケット | -+ v + x | AS-30 (23) AS-S-30 (23) (R=23, V=3, X=2.7) | ・アダプターソケットに半田付け | TA35T (圧着) | 2.73~2.77 | CP35P→3.5 CP35S→4.0 |
| | -+ v + | AS-30T AS-S-30T (R=28, V=3, X=2.7 y=5, z=1.5 | ・ターミナルTA35T ・ターミナル付電線 (TA35 (S) FF30L50 (A)) | | | |
| | | AS-30LT AS-S-30LT (R=30, V=3, X=2.7 y=9.7, z=2) | ・ターミナルTA40TC | TA40TC (圧着) | | |


ーミナル、ターミナル付電線、フレキシブル電線の詳細はP22~を参照ください。

注意1:精密な抵抗測定に使用する場合は、コンタクトプローブに電線を直接つなげてください。アダプターソケットに電線を接続した場合は測定値が変動しやすくなります。 このページ記載のピンでは測定が困難な、より精密な測定を必要とする場合は同軸型コンタクトプローブもしくは2軸型コンタクトプローブをご検討ください(P239~

注意 2:参考圧入穴径はあくまでも、参考の数値です。必ず試し穴をあけて最適な工具径と穴径を決めてください。

注意3:使用条件によっては、アダプターソケットよりピンが脱落する場合があります。この場合はネジ固定式コンタクトプローブCPM35、CPM35S(P161参照)をご 検討ください。





上記記載寸法の単位はmm。

先端形状の詳細寸法は先端形状別一覧表 (P262~) をご覧ください。

| コンタクトプローブ種類 | スプリング圧力記号 | 移動距離(mm) | スプリング定数 (g/mm) | 初接触圧(g) | 2/3圧縮 (g) | 全圧縮 (g) |
|--|-----------|------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| | SPS | 7.8 (6.4) | 26 | 150 (185) | 285 (295) | 355 |
| the state of the s | SPL | 9.7 (8.3) | 10.3 | 50 (65) | 115 (122) | 150 |
| CP40 | SPL1 | 10.3 (8.9) | 17.6 | 100 (125) | 220 (230) | 280 |
| CPR40 | SPH | 6.6 (5.2) | 40 | 320 (375) | 500 (514) | 585 |
| 0.0 | SPH1 | 6 (4.6) | 121 | 250 (420) | 735 (791) | 980 |

| 週ロアダプダーグ | ァット(サイズ) | 電線の接続方法 | 適合ターミナル | 参考圧入穴径 | 最小取付間隔 |
|----------|--|---|---|---|--|
| | | | | 3.19~3.2 | 4.5 |
| x | AS-40 (15) AS-S-40 (15) (R=15, V=4, X=3.5) | ・ターミナルTA35T・ターミナル付電線 (TA35 (S) FF30L50 (A))・ビンに直接半田付け | TA35T (圧着) | | |
| α × | AS-40 (21) AS-S-40 (21) (R=21, V=4, X=3.5) AS-40 (30) AS-S-40 (30) (R=30, V=4, X=3.5) AS-40 (35) AS-S-40 (35) (R=35, V=4, X=3.5) | ・アダプターソケットに半田付け | 4 4 5 4 1 2 75/2 3 | 3.53~3.57 | 4.5 |
| +V+ 0 | AS-40LT AS-S-40LT (R=40, V=4, X=3.5 y=9.7, z=2 | ・ターミナルTA40TC | TA40TC (圧着) | | |
| | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | AS-40(15) AS-5-40(15) (R=15, V=4, X=3.5) AS-40(21) AS-40(30) AS-40(30) AS-40(30) AS-40(35) | AS-40(15) AS-8-40(15) (R=15, V=4, X=3.5) AS-40(21) AS-8-40(21) AS-8-40(21) (R=21, V=4, X=3.5) AS-40(30) (R=30, V=4, X=3.5) AS-40(35) AS-40(35) AS-8-40(35) (R=35, V=4, X=3.5) AS-40LT AS-8-40LT AS-8-40LT (R=40, V=4, X=3.5) AS-40LT AS-8-40LT (R=40, V=4, X=3.5) AS-40TC | AS-40(15) AS-S-40(15) (R=15, V=4, X=3.5) AS-40(21) AS-40(21) AS-40(21) (R=21, V=4, X=3.5) AS-40(30) (R=30, V=4, X=3.5) AS-40(35) AS-S-40(35) (R=35, V=4, X=3.5) AS-40LT AS-S-40LT AS-S-40LT (R=40, V=4, X=3.5) AS-40LT (R=40, V=4, X=3.5) AS-40LT (R=40, V=4, X=3.5) AS-40LT (R=40, V=4, X=3.5) AS-40LT (R=40, V=4, X=3.5) AS-5-40LT (R=40, V=4, X=3.5) AS-5-40LT | AS-40(15) AS-S-40(15) (R=15, V=4, X=3.5) AS-40(21) AS-S-40(21) AS-S-40(21) AS-S-40(31) (R=21, V=4, X=3.5) AS-40(30) (R=30, V=4, X=3.5) AS-40(35) AS-S-40(35) (R=35, V=4, X=3.5) AS-40(35) (R=35, V=4, X=3.5) AS-40(35) (R=35, V=4, X=3.5) AS-40(35) (R=35, V=4, X=3.5) AS-40(35) (R=35, V=4, X=3.5) AS-40(15) AS-40(15) AS-5-40(21) AS-5-40(21) AS-8-40(21) AS-8-40(30) (R=30, V=4, X=3.5) AS-40(35) AS-40(35) (R=35, V=4, X=3.5) AS-40(35) (R=35, V=4, X=3.5) AS-40(15) AS-40(15) AS-40(21) AS-5-40(21) AS-5-40(21) AS-8-40(21) AS-8-40(30) AS-8-40(30) AS-8-40(30) AS-8-40(35) AS-8-40(35) AS-8-40(35) AS-8-40(35) AS-8-40(35) AS-8-40(35) AS-8-40(35) AS-3-40(35) AS-3-40 |


注意1:精密な抵抗測定に使用する場合は、コンタクトプローブに電線を直接つなげてください。アダプターソケットに電線を接続した場合は測定値が変動しやすくなります。 このベージ記載のピンでは測定が困難な、より精密な測定を必要とする場合は同軸型コンタクトプローブもしくは2軸型コンタクトプローブをご検討ください(P239~

ターミナル、ターミナル付電線、フレキシブル電線の詳細はP22~を参照ください。

注意2:参考圧入穴径はあくまでも、参考の数値です。必ず試し穴をあけて最適な工具径と穴径を決めてください。

注意3:使用条件によっては、アダプターソケットよりピンが脱落する場合があります。この場合はネジ固定式コンタクトプローブCPM40、CPRM40(P162参照)をご 検討ください。

耐熱温度100℃以下。安全電流7A。



上記記載寸法の単位はmm。 先端形状の詳細寸法は先端形状別一覧表 (P262~) をご覧ください。

| コンタクトプローブ種類 | スプリング圧力記号 | 移動距離(mm) | スプリング定数 (g/mm) | 初接触圧 (g) | 2/3圧縮 (g) | 全圧縮 (g) |
|-------------|-----------|------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| CP40A | SPS | 7.8 (6.4) | 26 | 150 (185) | 285 (295) | 355 |
| | SPL | 9.7 (8.3) | 10.3 | 50 (65) | 115 (122) | 150 |
| | SPL1 | 10.3 (8.9) | 17.6 | 100 (125) | 220 (230) | 280 |
| | SPH | 6.6 (5.2) | 40 | 320 (375) | 500 (514) | 585 |
| | SPH1 | 6 (4.6) | 121 | 250 (420) | 735 (791) | 980 |

| 使用方法 | 適合アダプターソケット(サイズ) | | 電線の接続方法 | 適合ターミナル | 参考圧入穴径 | 最小取付間隔 |
|-----------------------------|------------------|--|--|------------|-----------|--------|
|]ンタクトプローブのみ | /タクトプローブのみ | | | | 2.89~2.9 | 4.0 |
| | | AS-35(15) AS-S-35(15) (R=15, V=3.5, X=3.2) | ・ターミナルTA35T・ターミナル付電線 (TA35 〈S〉FF30L50 〈A〉)・ピンに直接半田付け | TA35T (圧着) | | |
| コンタクトプローブ + アダプターソケット | | AS-35 (35) AS-S-35 (35) (R=35, V=3.5, X=3.2) | ・アダプターソケットに半田付け | 2015 | 3.23~3.27 | 4.0 |

注意1:精密な抵抗測定に使用する場合は、コンタクトプローブに電線を直接つなげてください。アダプターソケットに電線を接続した場合は測定値が変動しやすくなります。 このページ記載のピンでは測定が困難な、より精密な測定を必要とする場合は同軸型コンタクトプローブもしくは2軸型コンタクトプローブをご検討ください (P239~

注意2:参考圧入穴径はあくまでも、参考の数値です。必ず試し穴をあけて最適な工具径と穴径を決めてください。

注意3:使用条件によっては、アダプターソケットよりピンが脱落する場合があります。この場合はネジ固定式コンタクトプローブCPM40(P162参照)をご検討ください。